



- F1 Sicherung 80 mA
- F1a Sicherung 1,6A max
- F2-4 Hauptsicherung 6,3A max
- H1 Leuchtdiode "Steuerspannung"
- H2 Leuchtdiode "Auf"
- H3 Leuchtdiode "Zu"
- K7 Relais "Hall"
- K11 Wendeschütz "Auf"
- K21 Wendeschütz "Zu"
- M1 Motor mit Thermoschutz
- S Hauptschalter
- S0 Taster "Hall" \*
- S0c Kontakt "Hall" Schlüsselschalter
- S0H Prüffaster "Hall"
- S2 Taster "Auf"
- S2A Prüffaster "Auf"
- S4 Taster "Zu"
- S4Z Prüffaster "Zu"
- S5 Endfaster "Schlupf für" \*
- S6 Endfaster "Schlafseilsicherung" (nur bei WAB0)
- S7 Selbsthaltung Ein/Aus
- S10 Endfaster "Nothandbedienung" (nur bei WAB0)
- S11 Endfaster "Auf"
- S13 Endfaster "Zu"
- T1 Transformator
- X1 Zuleitung 3-220/380V 50Hz
- X1a Zuleitung 3-220V 50Hz
- X2, X2a-d Anschlussklemmleiste "Steuerung A25"
- X3 Klemmleiste "Antrieb"
- X5 Steckanschluß "Tastaturplatine" \* falls vorhanden

STAuf	Umschalter Selbsthaltung
OFF	A2: Auf/Zu ohne Selbsthaltung
ON	A3: Auf mit Selbsthaltung Zu ohne Selbsthaltung

Bei Anschluß  
Brücke a entfernen.

Zustand	Änderung	Datum	Name	Datum	Name	Datum	Name
		13.08.1991	Tomberg				
		Gep.	Paßst				
Hörmann KG				Schaltplan A25			
Komm.-Nr.				8/20587 (3)			
				Bl.			